

HG blauwe steen / hardsteen vloeren
behandelmatrix

Behandeling	blauwe steen / hardsteen
Cementsluis verwijderen	HG P31
Beschermen/ impregneren tegen indringen vuil en vlekken	HG P32 HG P36
Beschermen/ impregneren tegen indringen vuil en vlekken speciaal voor badkamers	HG P35
Oppervlakte beschermen tegen slijtage en aantasting van toplaag	HG P33 HG P34 HG P44
Onzichtbaar beschermen tegen indringen van vuil en vlekken	HG P15
Regelmatig reinigen	HG P37 HG P39 HG P50
Intensief reinigen, beschermlaag verwijderen, voorbehandeling beschermlaag	HG P20 HG P40
Herstellen etsplekken/ beschadigingen van toplaag kalkhoudend natuursteen	HG P43
Olie- en vetvlekken verwijderen	HG P21 HG P42
Verwijderen van gekleurde vlekken	HG P41
Kleur verdiepen en beschermen buiten	-
Kleur verdiepen binnen	HG P48

HG®

natuursteen

reiniger voedend hardsteen

Fris ruikende, geconcentreerde dweil-
reiniger met voedende (hydraterende)
werking voor het regelmatig reinigen
van hardsteen vloeren.

product **50**

**Goed voor
20 dweilbeurten.**

1Le

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.
Vorstrvrij bewaren. • Gegevensblad medisch personeel
is op te vragen via 036 54 94 777 • Consumenten
informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu





GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P280-** Draag oogbescherming. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspolten met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Alcohols, C9-11, ethoxylated EINECS 614-482-0

HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Tel.: 036-5494700, www.HG.eu



bevat o.a.:	
zeep	5-15%
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, NTA (nitrilo-triazijnzuur) en de zouten daarvan	< 5%
parfums: alpha isomethyl ionon, Butylphenyl Methylpropional, HexylCinnamal.	

055810021000 2002