

HG terracotta vloeren behandelmatrix

Behandeling	Terracotta
Cementsluiser/resten verwijderen	P12
Basisbescherming aanbrengen (impregneren)/poreusheid opheffen	P13
Oppervlakte beschermen met was	P82
Olie- en vetvlekken verwijderen	P21 P42

HG[®]

VLOEREN

terracotta was

beschermt en
verdiept de kleur

PRODUCT 82

1000 ml e


Fles rechtstreeks vervoeren en bewaren. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.nl

bevat o.a.:	
alifatische koolwaterstoffen	> 30%
aromatische koolwaterstoffen	5-15%

GEVAAR H226- Ontvlambare vloeistof en damp. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H372-** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (centraal zenuwstelsel). **H411-** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **EUH066-** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P261-** Inademing van damp vermijden. **P264-** Na het werken met dit product de handen grondig wassen. **P270-** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. **P301+P310-** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P331-** GEEN braken opwekken. **P403+P233-** Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten (2-25%) EINECS: 919-446-0. HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Tel.: 036 54 94 700



HG Doet wat het belooft.



0519000210000
2010

Producten en tips? Kijk op:

relief
HG.EU

Consumentenservice:
bel 036 54 94 727